M.A.J Le : 25/04/2023 Indice de modif : Création Nom dessinateur : JR



MITSUBISHI ASX HEV 2023 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE





REF DU DOCUMENT : N4249 MIT25042023 ASX

COMPOSITION DU COLIS

REF	REF DESIGNATION	
TO4241	ARRET DE CHARGES	1
TO4242	SUPPORT AVANT	1
TO4243	SUPPORT ARRIERE	1
TO4244	EQUERRE TRANSVERSALE	1
TO4245	EQUERRE LONGITUDINALE	2
TO4246	RENFORT TRANSVERSAL	2
B4247	PLANCHER AVANT	1
M4248	MOQUETTE	1
N4249	NOTICE DE MONTAGE	1
V4251	SACHET DE VISSERIES	1




REF DU DOCUMENT : N4249 MIT25042023 ASX

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	РНОТО
PLOVH625	VIS HEXAGONALE M6 x 25	4	():
PLOVP 616 N	VIS POELIER 6 x 16 N	11	J.mmmm
PLOVP 616 Z	VIS POELIER 6 x 16 Z	6	Summer
PLOVTF 630	VIS TETE FRAISE 6 x 30	7	-
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	19	
FOR 925	VIS Autoforante 3,9 x 25	4	-
PLOMU6	RONDELLE STANDARD Ø 6	4	0
FOR791	ECROU « CAGE » M6	7	
ANNEAU ARRIMAGE	ACIER GALVA	2	
FOR 285	RILSAN	4	
SACHET	SACHET PLASTIQUE	2	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	ADMINION AND ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRA
	Plaque autocollante Charge maxi		250 Kg MAXI Charge répartie







- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série. Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage téléchargé sur le site jocquin.com

ATTENTION:

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démonter les équipements dans l'ordre suivant :
 - a) Démonter la banquette arrière et les dossiers (Prévoir 2 personnes pour la manutention)











b) Démonter les garnitures latérales







c) Conditionner les ceintures de sécurités



SACHET PLASTIQUE QTE: 2

RILSAN QTE: 4



d) Repositionner les garnitures

ATTENTION:

DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTÈME D'ENROULEUR.






L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES






5) Mise en place des équerres transversale et latérale TO4244 et TO4245 sur l'arrêt de charges TO4241




6) Mise en place des 7 écrous cage M6 sur les équerres TO4244 et TO4245






7) Mise en place du support avant TO4242



8) Mise en place du support arrière TO4243







9) Mise en place de l'arrêt de charges TO4241 sur le support avant TO4242 Ceci à l'aide de 4 Vis hexagonale M6x25

4 Rondelles Ø 6 et 4 écrous tansilock M6





REF PLOVH 625 Qté: 4




REF PLOMU6 Qté : 4



REF PLOCL6 **Qté:4**

10) Mise en place des renforts transversal TO4246



Ceci à l'aide de 4 Vis poêliers M6x16 Noir coté arrêt de charge 4 Vis poêliers M6 x 16 Z coté support arrière et 8 écrous tansilock M6



REF PLOVP616 N Qté: 4



REF PLOCL6 Qté : 8

REF PLOVP616 Z Qté: 4

Renforts transversal TO4246

Arrêt de charges TO4241




Support arrière TO4243



11) Mise en place du plancher avant B4247 sur l'arrêt de charge TO4241

Positionner le plancher avant puis le fixer à l'aide de 7 vis tête fraisée M6 x 30 et 4 vis autoforante 3,9 x 25





12) Mise en place du plancher arrière existant




13) Mise en place de la moquette M4248





14) Mise en place des anneaux d'arrimage





Fixation des 2 anneaux d'arrimage avec 2 vis poêlier M6x16



PLOVP 616Z **Qté : 2**



Anneaux d'arrimage **Qté: 2**

15) Mise en place de la plaque indiquant la charge maxi sur le plancher du kit société





16) Coller la plaque de transformation :


Depuis le 1^{er} Juillet 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014, il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP



LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT. (DANS LE SACHET DE VISSERIE)

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR





17) Nettoyer le véhicule

PROC0024

FICHE AUTO-CONTRÔLE MONTAGE KIT V.U

15/16
Création du
25/04/2023

V	
DO	DUIN

MARQUE DU VEHICULE:	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111 INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme	OBSERVATIONS
	DECERTION BULVELUCIUE		NC	
1	RECEPTION DU VEHICULE		NC	
	VERIFIER N° SERIE			
2	CONTRÔLE DU KIT	С	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	С	NC	
_	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS	•	NC	
4	SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
_	PREPARATION DE L'HABITACLE		NC	
5	Ex : vis pastilles joints	С	C NC	
	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE	•	NG	
6	ARRET DE CHARGE	С	NC	
	FIXATION DU PLANCHER	_		
7	SELON COUPLE DE SERRAGE	С	NC	
	POSE DE LA MOQUETTE			
8	VERIFIER L'ETAT	С	NC	
	INSTALLATION ELEMENTS FINITION			
9	Vérifier : caches,carres de	С	NC	
	moquette,anneau arrimage			
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	С	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	С	NC	


NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION:	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :	



ATTENTION : Les cotes de chargement sont données Sans les banquettes arrières





(700) hauteur intérieure plancher / plafond

Masse ensemble banquette: 45 Kg Masse ensemble Kit société: 29 Kg